





1. W ISTN. ŚCIANACH NA PODDASZU NALEŻY ZERWAC TYNK TRZCINOWY WRAZ Z OCIEPLENIEM I ZASTĄPIĆ PŁYTAMI GIPS-KARTON. Z WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA Gr.10cm
2. ISTN. ŁĄTY WYMIENIĆ NA NOWE WRAZ Z DACHÓWKA
3. UZUPEŁNIĆ BRAKI TYNKU NA KOMINACH A POWYŻEJ DACHU WYMUROWAĆ NOWY DO POZIOMU ISTNIEJĄCEGO Z CEGŁY KLINKIER.

 <b>INWESTOR</b> 		
<b>67-100 Nowa Sól, ul. Królowej Jadwigi 24</b> <b>tel. 68 3879584, NIP:925-10-17-155</b>		
<b>ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYBUDOWANIU ZELBETOWEJ</b> <b>KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONCIE DACHU W GŁÓWNYM BUDYNKU</b> <b>DYDAKTYCZNYM</b>		
<b>INWESTOR:</b> Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Arcebrzyńskiego 13, 67-100 Nowa Sól		<b>DATA:</b> OPRACOWANIA
<b>ADRES:</b> ul. Witosa 19, 67-100 Nowa Sól , Dział nr 364/3		
<b>NAZWA RYSUNKU</b>	<b>NR RYS.</b>	<b>SKALA</b>
<b>RZUT KONSTRUKCJI DACHU</b>		1:50
<b>BRANŻA</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>
<b>PROJEKTANT</b>	inż. Jerzy Romejko	Up. proj. nr 8-76-ZG
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. Ryszard Parus	Up. proj. nr 13-90-ZG
<b>ARCHITEKT</b>	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	Up. proj. arch. nr 95-79-ZG
<b>Asystent Proj.</b>	inż. Paweł Wawrzyniak	